國立臺灣師範大學附屬高級中學原始憑證黏存單

傳票(付款憑單)編號：　　黏貼單據　張

憑證編號	經費來源 預算科目	工作(或業務)計畫：										用途說明
		金額										
		仟萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元			
T11511090138	【115T1109總務處室2001業務費】 51500-2507				8	4	1	3	5			消防設備檢測故障修繕※品名：詳如附件

經辦單位		驗收單位		主計單位		機關長官或授權代簽人
經手人	技士李佳穎	驗收或證明	行政助理 高 玉誠	主計審核	佐理員鄭雪露 115.02.13 1100	校長廖純英 02.27 1149
財物登記		保管或領用				
庶務組長	庶務組長梁貴允	業務單位主管	總務處主任游陳富	主任	組員林美華 02.13	
總務主任	總務處主任游陳富					

憑證黏貼處

□物品材料　□修繕　財產物品　請購(修)申請單　請購日期：　年　月　日
□非消耗品　□財產

VV 34728301　統一發票(二聯式)

一一五年一、二月份

中華民國115年2月11日

買受人：國立臺灣師範大學附屬高級中學

地址：　縣市　鄉鎮市區　路街　段　巷　弄　號　樓　室

品名	數量	單價	金額	備註
消防設備(詳明細)	1式		84,735	
				營業人蓋用統一發票專用章
總計			84,735	

總計新臺幣(中文大寫)　億　仟　佰　拾捌萬肆仟柒佰參拾伍元

課稅別	應稅	✓	零稅率		免稅	

弘達消防器材有限公司 統一發票專用章 統一編號 04784089 負責人：高伍郎 台北市

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。

第二聯　收執聯

127

地址：台北市內湖區成功路二段250巷32號
電話：(02)2791-2107~9 2792-8615~6 傳真：(02)2791-3668
Email：hondar98@ms27.hinet.net

估 價 單

業　　主：國立台灣師範大學附屬高級中學
工程名稱：消防設備檢測故障修繕　　日期：115年02月02日
電　　話：2707-5215#313　李小姐　　地址：北市信義路三段143號

項次	項　　目	數 量	單 位	單　價	金　額
1	消防箱門扣故障更新(新民樓)	1	組	450	450
2	消防泵過載燈故障更新(中正樓)	1	組	800	800
3	火警線路斷線查修(技藝館)	2	式	7,000	14,000
4	消防送水口標示牌 (中正樓*1, 至善樓*2, 樂教館*1)	4	片	100	400
5	火警發信機故障更新 (明德樓*4, 新民樓*2, 風雨球場*1)	7	組	900	6,300
6	差動探測器故障更新 (技藝館*2, 樂教館*2, 體育館一*2)	6	組	850	5,100
7	差動探測器保護套拆除(明德樓)	1	處	0	0
8	定址式偵煙探測器故障更新(明德樓)	1	組	3,500	3,500
9	火警標示燈故障更新 (明德樓*1, 體育館一*1, 風雨球場*1)	3	組	850	2,550
10	偵煙探測器故障更新(體育館一)	2	組	1,000	2,000
11	火警廣播主機預備電源故障更新(體育館一)	1	組	3,000	3,000
12	偵煙探測器固定(風雨球場)	1	式	0	0
13	受信總機火災表示燈故障更新(風雨球場)	1	式	600	600
14	定溫探測器故障更新(技藝館)	2	組	850	1,700
15	幫浦控制器蜂鳴器故障更新(風雨球場)	1	式	1,800	1,800
16	消防送水口逆止閥故障改法蘭式(樂教館)	1	式	28,000	28,000
17	定址式定溫探測器故障更新(明德樓)	2	組	3,500	7,000
18	自動警報逆止閥限流孔改管(明德樓)	1	式	3,500	3,500
合　　計					80,700
營　業　稅5%					4,035
總　　計					84,735

備註：

弘達消防器材有限公司 TEL:2791-2107 TEL:2792-8615 FAX:2791-3668 台北市內湖區成功路二段250巷32號

國立臺灣師範大學附屬高級中學原始憑證黏存單

傳票(付款憑單)編號：　　黏貼單據　張

憑證編號	經費來源 預算科目	工作(或業務)計畫：										用途說明
		金額										
		仟萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	元			
T11511090073	【115T2901總務處場地使用2021場地設施使用】 515001 -2807				6	0	9	0	0			消防設備檢測申報※品名:115年消防設備檢測申報費...等

經辦單位		驗收單位		主計單位		機關長官或授權代簽人
經手人	技士李佳穎	驗收或證明	115事核實辦理	主計審核	佐理員張紹禹 115. 2. 24	
財物登記		保管或領用				
庶務組長	庶務組長蔡青木	業務單位主管	總務處主任游陳富	主任	主計室主任黃意婷 115. 2. 25	校長廖純英 0225/200
總務主任	總務處主任游陳富					

憑證黏貼處

□物品材料　□修繕　財產
□非消耗品　□財產　物品　請購(修)申請單　請購日期：　年　月　日

VV 34728302　統一發票(二聯式)

一一五年一、二月份

中華民國115年2月25日

買受人：國立臺灣師範大學附屬高級中學

地址：縣市　鄉鎮市區　路街　段　巷　弄　號　樓　室

品名	數量	單價	金額	備註
消防申報費用	1式		60,900	
				營業人蓋用統一發票專用章
				弘達消防器材有限公司 統一發票專用章 統一編號 04784089 負責人:高伍郎 台北市 民權東路6段136巷33弄8號
總計			60,900	

總計新臺幣(中文大寫)　億　仟　佰　拾　陸萬零仟玖佰　拾　元

課稅別　應稅　✓　零稅率　　免稅

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。

第二聯　收執聯

120 X

電話：(02)2791-2107-9 2792-8615-6 傳真：(02)2791-3668
Email：hondar98@ms27.hinet.net

估　價　單

業　　主：國立台灣師範大學附屬高級中學
工程名稱：消防設備檢測申報　　日期：115年01月05日
電　　話：2707-5215#313 李小姐　　地址：台北市信義路三段143號

項次	項　　目	數量	單位	單　價	金　額
1	115年消防設備檢測申報費	1	式	58,000	58,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
合　　計					58,000
營　業　稅5%					2,900
總　　計					60,900

備註：

弘達消防器材有限公司
TEL:2791-2107
2792-8615
FAX:2791-3668
台北市內湖區成功路二段2巷3號

國立臺灣師範大學附屬高級中學

115 年度 缺失改善施工照片

弘達消防器材有限公司

台北市內湖區成功路二段 250 巷 32 號 1 樓

TEL：(02)2791-2107~9 FAX：(02)2791-3668

E-mail：hondar98@ms27.hinet.net

師大附中消防設備改善工程施工照片

消防箱門扣故障(施工前)			消防箱門扣更新(施工後)
消防泵浦過載燈故障(施工前)			消防泵浦過載燈更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

消防送水口標示不清(施工前)			貼消防送水口標示牌(施工後)
消防送水口標示不清(施工前)			貼消防送水口標示牌(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

火警發信機故障(施工中)			火警發信機更新(施工後)
火警發信機故障(施工前)			火警發信機更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

火警發信機故障(施工中)			火警發信機更新(施工後)
火警發信機故障(施工中)			火警發信機更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

差動探測器故障(施工前)			差動探測器更新(施工後)
差動探測器故障(施工前)			差動探測器更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

差動探測器保護套包覆(施工前)			差動探測器保護套拆除(施工後)
定址式偵煙探測器故障(施工中)			定址式偵煙探測器更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

火警標示燈故障(施工中)			火警標示燈更新(施工後)
火警標示燈故障(施工中)			火警標示燈更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

偵煙探測器故障(施工前)			偵煙探測器更新(施工後)
火警廣播主機預備電源故障(施工前)			火警廣播主機預備電源更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

偵煙探測器未固定(施工前)			偵煙探測器固定按裝(施工後)
受信總機火災表示燈故障(施工前)			受信總機火災表示燈更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

定溫探測器故障(施工前)			定溫探測器更新(施工後)
泵浦蜂鳴器故障(施工前)			泵浦蜂鳴器更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

消防送水口逆止閥故障(施工前)			消防送水口逆止閥更新(施工中)
消防送水口逆止閥故障(施工中)			消防送水口逆止閥更新(施工後)

師大附中消防設備改善工程施工照片

定址式定溫探測器故障(施工中)			定址式定溫探測器更新(施工後)
自動警報逆止閥限流孔改管(施工中)			自動警報逆止閥限流孔改管(施工後)