

國立師大附中四月三日地震後續處理說明

四月三日上午地震造成本校至善樓(高一教學大樓)牆面出現裂痕、磁磚、混凝土掉落等狀況，校長召集一級主管、教師代表及家長代表緊急會議討論後，為安全起見，決定高一從 11 點鐘提早放學返家，隨後進行大樓淨空。下午結構技師到校，在總務處人員陪同下，巡檢各棟教學大樓。

經結構技師檢查，發現至善樓 1628 教室隔間牆位移，需即刻處理，因此教務處第一時間將該班移至中正樓二樓專科教室上課。除上述情形外，含至善樓在內的各棟大樓結構安全無虞，週一可正常上課。目前總務處已聯繫廠商，將盡快完成各處修繕工作，供師生安心使用。

由於近日仍會有零星餘震，針對非結構性的介面損壞，以下事項請師生返校後特別注意：

1. 外牆磁磚掉落的地方，周圍已設置警戒標示，切勿靠近。
2. 樓梯間或教室角落如還有零星掉落的混凝土碎屑，返校後請掃除並留心腳步。

另外，當天學生的出缺勤狀況，因受地震及其後續的操場避難疏散影響，一律以彈性方式處理。高一同學全天缺曠情形不列入紀錄；高二、高三同學上半天缺曠也不列入紀錄。

最後，感謝全校教職員工生的配合，在地震發生當下，確實按照抗震保命三步驟，做好趴下、掩護、穩住。地震暫歇後，三千多人井然有序，沉著鎮定，用書包等物品保護頭頸部，於十分鐘內全數疏散到操場集合，進行人員清點，並在烈日下耐心等待各場域指揮官返回教學大樓進行初步安全巡檢，順利在九點鐘以後返回教室上課，緊急時刻展現平時演練成果，值得肯定。

