

大龍消防器材有限公司

新北市三重區中正北路193巷35弄50號

電話：(02)2981-2699 傳真：(02)2981-2499

估價單

客戶名稱：國立台灣師範大學附屬高級中學

電話：(02)2707-5215

聯絡人：總務處-周先生(分機315)

傳真：(02)2755-2706

客戶地址：台北市大安區信義路三段143號

報價日期：114年02月13日

項次	品名及規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	10型滅火器缺設補新品	5	具	800	4,000	詳改善計畫書
2	10型滅火器到期、失壓性能檢測	222	具	170	37,740	詳改善計畫書
3	避難方向燈故障更新(單面/右向)	3	台	800	2,400	明德樓*1 體育館一*1 樂教館*1
4	避難方向燈故障更新(單面/左向)	4	台	800	3,200	至善堂*1 新民樓*1 樂教館*2
5	出口標示燈缺漏、故障更新(小型3:1)	16	台	800	12,800	至善樓*5 明德樓*4 體育館一*3 新民樓*1 圖書館*3
6	壁掛式緊急照明燈缺設、故障更新(30顆燈)	47	台	650	30,550	新民樓*2 至善樓*10 體育館一*6 體育館二*1 學生活動中心*13 中興堂*3 技藝館*5 明德樓*7
7	嵌頂式緊急照明燈故障更新	3	台	800	2,400	學生活動中心
8	避難器具燈故障更新	1	台	800	800	明德樓
	總計				93,890	

總計新台幣：玖萬參仟捌佰玖拾 元整

附註：1、以上報價**含稅**。

2、滅火器零附件免費更換：損壞之把手、插銷、束帶、內管及高壓噴管免費更換；藥粉檢測若有潮濕結塊免費更換並且補足藥粉重量。

3、燈具報價含施工、安裝及測試。

★ 經辦：林小姐(分機11)
蔡小姐(分機12)



大龍LINE ID：0978775233(請用ID搜尋)

報價專用章	客戶確認欄

內政部消防署核准：滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業證書字號(110)新北市-018號



T11411090258

國立臺灣師範大學附屬高級中學原始憑證黏存單

傳票(付款憑單)編號:		黏貼單據 張	
憑證編號	經費來源 預算科目	工作(或業務)計畫:	
T11411090258	【114T1109總務處室2001 業務費】	金額 用途說明	
		仟 萬	百 萬
		十 萬	千 百
		5	5
		4	4
		0	元
114年度消防設備更新※品名:詳見估 價單...等			

經辦單位		驗收單位		主計單位		機關長官或 授權代簽人	
經手人	行政助理周惟誠	驗收或 證明	庶務組 組長蔡育宏	主計 審核	佐理員張紹禹	校長王淑麗(2)	
財物 登記		保管或 領用					
庶務 組長	庶務組 組長蔡育宏	業務單 位主管	庶務組 組長蔡育宏	主任	主計室黃意婷		
總務 主任	庶務組 組長蔡育宏						

HV

35377803

統一發票(二聯式)

一 一 四 年 一 月 份

中華民國114年2月6日

買受人:國立臺灣師範大學附屬高級中學
地址:縣市鄉鎮市區路街段巷弄號樓室

品名	數量	單價	金額	備註
消防設備(詳細)	1式		55,440	
				營業人蓋用統一發票專用章
				弘達消防器材有限公司 統一發票專用章 統一編號 04784089 負責人:高伍郎 台北市 光復南路6段136巷33弄8號
總計			55,440	
總計新臺幣 伍拾伍萬肆仟肆拾零元				
課稅別	應稅	零稅率	免稅	

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「√」。

第二聯 收執聯

單位王官	主任 游陳富	主任 王意婷
------	--------	--------

114. 4. 02

國立臺灣師範大學附屬高級中學

114 年度 缺失改善施工照片

弘達消防器材有限公司

台北市內湖區成功路二段 250 巷 32 號 1 樓
TEL：(02)2791-2107~9 FAX：(02)2791-3668
E-mail：hondar98@ms27.hinet.net

師大附中消防設備改善工程施工照片

消防箱門扣故障(施工前)



消防箱門扣更新(施工後)



過載燈故障(施工前)



過載燈更新(施工後)




師大附中消防設備改善工程施工照片

消防瞄子缺設(施工前)



消防瞄子補新品(施工後)



手動報警機故障(施工前)



手動報警機更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

手動報警機故障(施工前)



手動報警機更新(施工後)



手動報警機故障(施工中)



手動報警機更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

手動報警機故障(施工前)



手動報警機更新(施工後)



差動探測器故障(施工前)



差動探測器更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

差動探測器故障(施工前)



差動探測器更新(施工後)



差動探測器故障(施工中)



差動探測器更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

差動探測器故障(施工中)



差動探測器更新(施工後)



差動探測器缺設(施工前)



差動探測器增設(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

差動探測器缺設(施工前)



差動探測器增設(施工後)



定址偵煙探測器故障(施工前)



定址偵煙探測器更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

火警標示燈故障(施工前)



火警標示燈更新(施工後)



火警標示燈故障(施工前)



火警標示燈更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片


偵煙探測器故障(施工前)




偵煙探測器更新(施工後)



預備電源故障(施工前)



預備電源更新(施工後)



師大附中消防設備改善工程施工照片

火災表示燈故障(施工前)



火災表示燈更新(施工後)



消防箱配件故障(施工前)



消防箱配件更新(施工後)



T11411090165

傳票(付款憑單)編號:										黏貼單據										張					
憑證編號				經費來源 預算科目				工作(或業務)計畫:																	
T11411090165				【114T1109總務處室2001 業務費】				金額						用途說明											
								仟 萬		百 萬		十 萬		萬 千		百 十		元		消防滅火器更換、消防指示燈更新※ 品名:10型滅火器缺設補新品...等					
								富支		9		0		8		1		0							
				#51501-2507				行政處 財政處 會計處 審核																	

經辦單位		驗收單位		主計單位		機關長官或授權代簽人
經手人	行政助理 周惟誠	驗收或證明	庶務組長 蔡青宏	主計審核	主計室 潘碧雲 114. 3. 21	校長 王淑麗
財物登記		保管或領用				
庶務組長	庶務組長 蔡青宏	業務單位主管	庶務處主任 游陳富	主任	主計室 黃意婷 114. 3. 21	
總務主任	總務處主任 游陳富					

一 一 四 年 三、四 月 份

中華民國 114 年 3 月 11 日

買受人：國立臺灣師範大學附屬高級中學

地址：蘇 縣 市 鎮 區 鄉 市 路 街 段 巷 弄 號 樓 室

[illegible]

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。

第二聯 收執聯

科主任 或組長		行政助理(四) 石 225	
單位主管		主任 	

114. 2. 17